

13 ספטמבר 2020
כ"ד אלול תש"פ

**לכבוד
מנהל הבטיחות**

שלום רב,

הנדון : **תשובה לביקור מ. עובדה, צו בטיחות מס 91419 באתר מ.ק. 105 מכלול עוזד**
מספר אתר הבנייה הוא: 272198.
הערה: **קיים עוד צו בטיחות מס: 91425 לאתר הבנייה מס 272198 שהוצאה על ידי ויקי גרשון**
מרכזת בכירה מפקחת עבודה – בנייה ותעשייה

1. בתאריך 20/08/2020 סגן מפקח עבודה אזורי בתחום בנייה אינגי בורייס קייקוב וויקי גרשון מרכזת בכירה מפקחת עבודה – בנייה ותעשייה ביקרו באתר מ.ק. 105 מכלול עוזד ומסר צו בטיחות מס 91419 על יד מפקח בורייס, צו בטיחות מס 91425 על ידי מפקחת ויקי גרשון שני הכוונים מתאימים לאתר הבנייה מס : 272198 .
2. כל הליקויים שהתגלו באתר העבודה היו לגבי חלק מפיגום שהוקם מסביב למבנה בן קומה אחת, תשתיות הקרה לא הייתה מפולשת ומהודקת, הזקפים לא עמדו על אדן אחד, חיזוק אלכסון לא היה תקין, חוסר סולמות וכו – عقب כך הפיגום נפל ולא בוצעה עליו כל עבודה.
3. היו מספר שינויים באתר העבודה – מנהל העבודה ומנהל הפרויקט הוחלפו .
4. כיום הפיגום מפורק , בוצעה עבודה של יישור והידוק שטח העבודה כהכנה להתקנה של הפיגום .
5. כאשר הפיגום יותכן אנו נודיע למנהל הבטיחות על סיום התקינה של הפיגום.
6. לאחר שמדובר באתר מסווג לא ניתן לצרף תМОנות.
7. לאחר סיוגו הביטחוני של האתר, מבוצעים הדברים בפרק זמן ארוך יותר .
8. בברכה.

শ্বাস
סמוֹאַל אַסְרוּ
מִמּוֹנָה בְּטִיחָה

